Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro Cachoeiro de Itapemirim/ES CEP: 29300-170

Contato: +55 28 3526-5622

e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

MATRIZ DE RISCO

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de revisão, carga, manutenção corretiva e preventiva, com eventual substituição de peças, em 23 (vinte e três) extintores de incêndio

Órgão: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim **Processo Administrativo**: **20.436 / 2025**

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação RISCO 01: Descrição incompleta dos requisitos da contratação **PROBABILIDADE** (X) Baixa) Média) Alta **IMPACTO**) Baixa) Média (X) Alta DANO: Contratação de empresa com baixa qualificação; **AÇÃO PREVENTIVA: RESPONSÁVEL:** Pesquisa de contratações similares de outros órgãos, pesquisa órgão da Setor de Licitações classe. **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL:** Revisão dos requisitos solicitados pelos membros da equipe técnica Setor de Licitações.



Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto				
RISCO 02: Execução inadequada do serviço				
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo (() Médio	(X	() Alto
DANO	Prejuízo à utilidade e a operabilidade dos equipamentos; necessidade de refazer o serviço.			
AÇÃO PREVENTIVA:			RESPONSÁVEL	
Exigir qualificação técnica da empresa, garantia mínima de 12		Setor de Compras / Fiscal do		
meses e realização de inspeção técnica na entrega.			Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPO	NSÁVEL	
Acionar a garantia; solicitar reaplicação sem custos; aplicar		Chefe de Gabin	iete da	
penalidade contratual.		Presidência / Fiscal do Contrato		
·				

FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto				
RISCO 03: Descumprimento do prazo de execução pela contratada				
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO	Atraso na execução do serviço, comprometimento da eficiência dos equipamentos.			
AÇÃO PREVENTIVA:			RESPONSÁVEL:	
Estabelecer prazos claros em contrato e prever cláusula de			Setor de Compras / Fiscal do	
penalidade por atraso.			Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:		
Aplicação de multa; reprogramação do cronograma com novo prazo.		Fiscal do Contrato / Setor Jurídico		



Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro Cachoeiro de Itapemirim/ES CEP: 29300-170 Contato: +55 28 3526-5622

e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto				
RISCO 04: Produto fora das especificações legais (não atende as normas técnicas da ABNT)				
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta	
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto	
DANO	Penalidades legais; necessidade de remoção da película; gasto extra			
AÇÃO PREVENTIVA:			RESPONSÁVEL	
Exigir documentação de conformidade com as normas técnicas da ABNT			Fiscal do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			RESPONSÁVEL	
Exigir substituição imediata do material sem custos; notificação à empresa.			Fiscal do Contrato	

FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto				
RISCO 05: Dano físico durante o serviço (risco estético ou estrutural)				
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO	Custo adicional com reparo ou perda de valor do bem público			
AÇÃO PREVENTIVA:			RESPONSÁVEL:	
Solicitar termo de responsabilidade; exigir experiência comprovada.			Gestor de Contratos	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			RESPONSÁVEL:	
Cobrança por danos via garantia ou seguro; possível acionamento judicial.		Gestor de Contratos		

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro Cachoeiro de Itapemirim/ES CEP: 29300-170 Contato: +55 28 3526-5622

Contato: +55 28 3526-5622 e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

FASE DE ANÁLISE: Execução do objeto				
RISCO 06: Inadimplência fiscal ou trabalhista da empresa contratada				
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta	
IMPACTO	() Baixo	(X) Médio	() Alto	
DANO	Risco de paralisação contratual e prejuízo à continuidade da execução			
AÇÃO PREVENTIVA:			RESPONSÁVEL:	
Verificação prévia da regularidade fiscal e trabalhista no momento da contratação.			Setor de Contabilidade	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			RESPONSÁVEL:	
Substituição da empresa e rescisão contratual conforme cláusulas previstas.		Comissão de Contratos / Presidência		

Riscos foram identificados com base no TR, ETP e características da contratação.

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro Cachoeiro de Itapemirim/ES CEP: 29300-170 Contato: +55 28 3526-5622

e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Observações:

- Probabilidade / Nível de Aceitação (Gravidade):
 - Se Probabilidade Baixa, inferior a 30% de chance de ocorrência;
 - Nível de Aceitação Aceitável.
 - Impacto mínimo, sem prejuízos relevantes ou atrasos significativos.
 - Se Probabilidade Média, Entre 30% e 60% de chance de ocorrência;
 - Nível de Aceitação Intermediária
 - Impacto gerenciável, com necessidade de ajustes pontuais no planejamento.
 - Se Probabilidade Alta, Superior a 60% de chance de ocorrência;
 - Nível de Aceitação Inaceitável
 - Impacto crítico, comprometendo significativamente o objeto contratado, gerando atrasos substanciais ou custos adicionais expressivos.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 20 de Agosto de 2025

MATEUS REBONATO SANTOS

Analista prévio de aquisições e contratações