



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Rua PRAÇA JERÔNIMO MONTERIRO, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29300-170

CNPJ: 31.723.265/0001-41

Autorização de Empenho (AE) - Ordinário

Nº 000046/2025 -25/02/2025

Origem	Processo Processo de Contratação Nº 2965/2025 Dispensa Nº 000005/2025 Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II
Requerente	00015455.00000000 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 00015455.00015971 CMCI - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Entrega / Execução	00015455.00015971 CMCI - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Rua PRAÇA JERÔNIMO MONTERIRO, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Brasil - CEP: 29300-170 . (28)3526-5622 (28)93526-5622
Fornecedor e Proposta	CENTRO AUTOMOTIVO MOTOR 10 LTDA 02.396.689/0001-40 Rua Sisyphe Sardenberg, 02 - São Luiz Gonzaga - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Brasil - CEP: 29306-868 S/C S/R (28)3155-5237 (28)99912-0337 centroautomotivomotor10@gmail.com Condições de Pagamento: Única Entrega/ Execução: 30 Dia(s)
Orçamento	Ficha: 69/2025 Elemento Despesa: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS Fonte Recurso: 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Histórico	Revisão de 160.000 km do veículo Toyota Corolla Placa PPA-0125 e 70.000 km do veículo Spin Placa QRM7E27 - pertencentes a frota oficial da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Nº	Lote	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
1		00237836 - Serviço de mão de obra para a revisão de 160 mil quilômetros Serviço de mão de obra para a revisão de 160 mil quilômetros do veículo oficial desta Casa de Leis Corolla placa PPA-0125. ==> incluso Substituição da bobina e jogo de velas. ==> Incluso Troca de óleo e todos os filtros.	serviço		1,000000	600,000000	600,00
2		00237837 - Serviço de mão de obra para a revisão de 70 mil quilômetros Serviço de mão de obra para a revisão de 70 mil quilômetros do veículo oficial desta Casa de Leis Spin placa QRM7E27. ==> Incluso Troca de óleo e todos os filtros.	serviço		1,000000	950,000000	950,00
						Total Geral	1.550,00

Requerente

Responsável